

İşlem basamakları:

1. ISIS programını çalıştırın.
2. Aşağıdaki malzemeleri çağırıp çizim alanına ekleyip isimlerini yazın.
1N4148 diyot
555 entegresi
741 entegresi
1000uF kondansatör
100 nF kondansatör
Led
Poatansiyometre
Direnç
Tristör
Triyak
Buton
Anahtar
220k direnç
Röle
Lamba
Batarya
Şase (GND)
Besleme +Vcc
7447entegresi
Lcd
Transformatör
Köprü diyot
Foto direnç
NTC
PTC

DEĞERLENDİRME

Adı Soyadı	Yerleşim	Malzemeleri tanıma	İş Güvenliği	Tertip Düzen	Süre	Toplam
	10	70	5	5	10	100